Entre derrumbes, desalojos y fallas eléctricas: el rastro del terremoto en Aragua

TalCual

*Un recorrido de **TalCual** por Girardot, San Jacinto y Turmero constató daños estructurales dispares tras el sismo. Mientras algunas residencias fueron desalojadas preventivamente, las comunidades enfrentan la suspensión de los servicios de agua, luz y gas doméstico.*

El estado Aragua sufrió el impacto del doble terremoto que sacudió gran parte de Venezuela el pasado miérecoles 24 de junio. En un recorrido realizado por ***TalCual*** por diversas localidades de la entidad, se constató que algunas infraestructuras fueron más golpeadas que otras. Persisten fallas de agua, luz y gas.

En una entrevista para ***TalCual***, José Quijada, director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Girardot, detalló que «Maracay, al ser una zona con muchas edificaciones, ha sido la más afectada». Sin embargo, ya «el equipo multidiciplinario del estado» se encuentra trabajando en cada área afectada.

En el municipio Girardot, específicamente en el sector La Coromoto, el edificio Abitare 2002 tuvo daños en las estructuras. Las grietas están visibles en el concreto y no cuentan con servicio eléctrico. Yenny Martínez habitante del edificio, recalcó que «ingenieros inspeccionaron el edificio el 26 de junio y declararon que la estructura base del edificio se encuentra en buen estado». Sin embargo, paredes, áreas de mampostería y ascensores, deben de tener cuidado.

Por este mismo motivo, los residentes del edificio fueron desalojados. Muchos de ellos se encuentran en casa de amigos y familiares. Apesar de esto, con el apoyo de Protección Civil, el día 27 de junio los dueños de cada uno de los 19 apartamentos que conforman la estructura comenzaron a retirar sus enseres básicos: ropa, documentación y comida, según expresó Martínez.

Por otro lado, en la urbanización San Jacinto, los residentes evacuaron la zona, ya que muchas de las residencias se encuentran con paredes caidas. El presidente de la junta de condominio de Residencias Enymar, Raúl Muñoz, afirmó que «la

estructura del primero al cuarto piso es la más afectada».

Sin embargo, declaró que a pesar de eso está «sana» ya que el Cuerpo de Bomberos del estado Aragua y la Comisión Presidencial de Ingenieros verificaron el estado en el que se encuentra. Por ahora, están sacando los escombros que se encuentran en estos pisos para comenzar con las reparaciones.

Muñoz afirmó que desde el mismo día del terremoto, los edificios fueron desocupados y aseguró que sus habitantes han contado con la «colaboración extraordinaria» de la alcaldía.

Mayor impacto

Una de las zonas más afectas es Turmero donde colapsó un edificio en las inmediaciones del Centro Comercial Villas del Este. Aquí la zona se encuentra restringida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sin embargo, se conoció que cuentan con maquinarias y el personal necesario para el levantamiento de escombros y rescates de víctimas. Entre los órganos de rescate están Protección Civil, Bomberos de Aragua y Cruz Roja.

El edificio 45 del sector Las Acacias es uno de los menos afectados en el estado. Durante una reunión entre entes de la Alcaldía del municipio Girardot y personas afectadas, Erick Beni, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico y Superintendente del Servicio de Administración Tributaria Municipal de la alcaldía (Satrim), les aseguró que «ya nos encontramos comunicándonos con Aragua Gas y Corpoelec para hacer un estudio de los servicios básicos». No obstante, personas presentes en el lugar afirmaron que ya Aragua Gas había hecho una inspección días antes.

Aunque el edificio es habitable, según la inspección realizada por profesionales del Colegio de Ingenieros en el estado, los residentes no cuentan con luz, agua ni gas. María José García, residente de la zona, señaló que deben surtirse de agua a través de cisternas.

Asimismo, Beni afirmó que cuando se realicen las inspecciones de tuberías y cualquier otro procedimiento, habrá un acompañamiento de los residentes.

Choroní, Ocumare, Cuyagua, Las Delicias y Residencias Los Mangos fueron otras zonas afectadas por el movimiento telúrico. Esta última es una de las más

afectadas, donde muros y techos colapsaron y sus residentes se encuentran durmiendo en el estacionamiento, adyacencias o en casa de familiares.

https://talcualdigital.com/entre-derrumbes-desalojos-y-fallas-electricas-el-rastro-del-terremoto-en-aragua/

Descargar PDF
Copied to clipboard